GRAFICO DELLE RIMANENZE (ISPEZIONI) MOTORE ARRIUS 1A P/N ARRIUS 1A S/N 2032

STATUS: ORE 4264.44 CICLI 7628.80

CODICE	DESCRIZIONE	RIMANENZA	. 100 . 200 . 300 . 400 . 500 . 600 . 700 . 800 . 900 . 1000 . 1100 . 1200 . 1300
02.A0007	Boroscope check	H70.02	>>>>>>>
02.A0008	Cleaning of restriction union	H70.02	>>>>>>>
02.A0001	Fuel Filter element check, casing and feed	H78.22	>>>>>>>
02.A0002	Ispezione 100 ore motore	H78.22	>>>>>>>
02.A0003	Ispezione 500 ore motore	H70.02	>>>>>>>
02.A0005	Performance check	H78.22	>>>>>>>
02.A0006	SOAP sample	H78.22	>>>>>>>
02.A0004	Vibration check	H122.31	>>>>>>>>>>>

GRAFICO DELLE RIMANENZE (COMPONENTI) MOTORE ARRIUS 1A P/N ARRIUS 1A S/N 2032

STATUS: ORE 4264.44 CICLI 7628.80

CODICE	DESCRIZIONE	P/N	S/N	POSIZ	RIMANENZA	. 100 . 200 . 300 . 400 . 500 . 600 . 700 . 800 . 900 . 1000 . 1100 . 1200 . 1300
02.B0003	Balance Piston	0319201520	0124XG		C11429.00	>>>=>
02.B0004	Centrifugal Impeller	2319203390	0118UP		C3430.20	>>>=>
02.B0005	Drive shaft front bearing	9609000411	M/N393		H2025.16	>>>=>
02.B0006	Drive shaft rear bearing	9609000411	S/N425		H2025.16	>>>=>
02.B0011	Front bearing intermed. gear	9609000341	M/N107		H3133.16	>>>=>
02.B0002	Gas Generator	70EM022040	22133	LH	H1525.22	>>>=>
02.B0012	Gas generator front bearing	9609000414	93-135		H1918.16	>>>=>
02.B0013	Gas generator rear bearing	9609000468	S/N99		H1525.16	>>>=>
02.B0014	Gas Generator Turbin Blades	2319201800	411N1		H1918.16	>>>=>
02.B0015	Gas Generator Turbine Disk	2319201840	APC9236A		C830.20	>>>
02.B0016	Gear bearing x6	9606490501			H3133.16	>>>=>
02.B0018	HP Fuel Metering Pump Assembly	0164318460	165M		a4 m10g27	>>>=>
02.B0019	LP PUMP / Alternator	0044928210	170M		H1525.16	>>>=>
02.B0020	Main injector	0319308200	1424C		H275.16	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
02.B0021	Main injector	0319308200	1464C		H275.16	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
02.B0022	Main injector	0319308200	1497C		H275.16	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
02.B0023	Main injector	0319308200	1669C		H275.16	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
02.B0024	Main injector	0319308200	2970M		H275.16	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
02.B0025	Main injector	0319308200	2981M		H275.16	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
02.B0026	Main injector	0319308200	3370M		H275.16	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
02.B0027	Main injector	0319308200	3411C		H275.16	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
02.B0028	Main injector	0319308200	3447C		H275.16	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
02.B0029	Main injector	0319308200	3448C		H275.16	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
02.B0030	Output pinion front bearing	9609000311	M/N90		H3133.16	>>>=>
02.B0031	Output pinion rear bearing	960900407	M/N280		H1525.16	>>>=>
02.B0032	Rear bearing intermed. gear	9609000342	M/N226		H4025.16	>>>=>
02.B0001	Reduction Gearbox	70EM012030	12032	LH	H1525.22	>>>=>
02.B0033	Torque meter bearing	9609000310	M/N133		H3133.16	>>>=>
02.B0050	Fuel filter element	9560149630			H70.02	>>>>>>>
02.B0049	Oil filter element	9560149630			H70.02	>>>>>>>
02.B0053	Engine Oil	MOBIL JET 2			a0 m1 g23	>>>>>

Novaris

GRAFICO DELLE RIMANENZE (SB, AD, PA) MOTORE ARRIUS 1A P/N ARRIUS 1A S/N 2032

STATUS: ORE 4264.44   CICLI 7628.80

CODICE	DESCRIZIONE	RIMANENZA	. 100 . 200 . 300 . 400 . 500 . 600 . 700 . 800 . 900 . 1000 . 1100 . 1200 . 1300
02.C0014	151 Tu 319-72-0808 Centrifug.diff.chk	H70.02	>>>>>>>
02.C0030	372 Tu 319-72-0809 Asbestos Parts	H1525.22	>>=>
02.C0037	00 TU 319-72-0811 SLL degrease	SCADUTO	
02.C0008	Tu 319.73.0048 Fuel filter contam	H78.22	>>>>>>>
02.C0011	99 Easa 2005-4011 Test FT Overspeed	H78.22	>>>>>>>
02.C0002	Tu A319.73.0071 Main fuel injector	H275.16	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>