GRAFICO DELLE RIMANENZE (ISPEZIONI) MOTORE ARRIUS 1A P/N 0319005130 S/N 2316

STATUS: ORE 2312.35 CICLI 4011.80

CODICE	DESCRIZIONE	RIMANENZA	. 100 . 200 . 300 . 400 . 500 . 600 . 700 . 800 . 900 . 1000 . 1100 . 1200 . 1300
09.A0004	Boroscope check	H69.43	>>>>>>
09.A0006	Cleaning of restriction union	H69.43	>>>>>>
09.A0003	Fuel Filter element check, casing and feed	H78.36	>>>>>>>
09.A0001	Ispezione 100 ore motore	H78.36	>>>>>>>
09.A0002	Ispezione 500 ore motore	H69.43	>>>>>>
09.A0008	Performance check	H78.36	>>>>>>>
09.A0007	SOAP	H78.36	>>>>>>>
09.A0005	Vibration check	H122.31	>>>>>>>>>>>>

Novaris Pag. 1 17.02.2009

GRAFICO DELLE RIMANENZE (COMPONENTI) MOTORE ARRIUS 1A P/N 0319005130 S/N 2316

STATUS: ORE 2312.35 CICLI 4011.80

CODICE	DESCRIZIONE	P/N	S/N	POSIZ	RIMANENZA	. 100 . 200 . 300 . 400 . 500 . 600 . 700 . 800 . 900 . 1000 . 1100 . 1200 . 1300
09.B0001	Balance Piston	0319201520	0242XG		C14557.20	>>>=>
09.B0002	Centrifugal Impeller	2319203390	0495FB		C3929.20	>>>=>
09.B0011	Drive shaft front bearing				H687.25	>>>
09.B0012	Drive shaft rear bearing	9609000468	59		H687.25	>>>
09.B0003	Free Turbin Ball Bearing	9609000447	97873		H766.25	>>>
09.B0004	Free Turbin Disk	2319402900	APD3250UP		C5088.20	>>>=>
09.B0005	Free Turbine Blades	2319402580	230N2		H4169.25	>>>=>
09.B0013	Front bearing intermed. gear				H2687.25	>>>=>
09.B0010	Gas generator	70EM022040	22049		H766.25	>>>
09.B0006	Gas generator front bearing				H3266.25	>>>=>
09.B0007	Gas generator rear bearing				H1669.25	>>>=>
09.B0008	Gas Generator Turbin Blades				H4169.25	>>>=>
09.B0009	Gas Generator Turbine Disk	2319201840	APC7032AD		C3624.20	>>>=>
09.B0014	Gear bearing x6	9606490501			H2687.25	>>>=>
09.B0017	Gearbox assembly	70EM012020	12319		H187.25	>>>>>>>>>>>>>>>>>>
09.B0031	LP PUMP / Alternator	0044928150	293M		H187.25	>>>>>>>>>>>>>>>>>>
09.B0024	Main injector	0319308200	876C		H156.57	>>>>>>>>>>>>>>>
09.B0025	Main injector	0319308200	3006C		H156.57	>>>>>>>>>>>>>>>
09.B0026	Main injector	0319308200	1664C		H156.27	>>>>>>>>>>>>>>>
09.B0027	Main injector	0319308200	155C		H156.27	>>>>>>>>>>>>>>>
09.B0028	Main injector	0319308200	1528M		H156.27	>>>>>>>>>>>>>>>
09.B0029	Main injector	0319308200	3069M		H156.27	>>>>>>>>>>>>>>>
09.B0036	Main injector	0319308200	2452C		H156.27	>>>>>>>>>>>>>>>
09.B0037	Main injector	0319308200	1346M		H156.27	>>>>>>>>>>>>>>>
09.B0038	Main injector	0319308200	1489C		H156.27	>>>>>>>>>>>>>>>
09.B0015	Output pinion front bearing				H2687.25	>>>=>
09.B0018	Output pinion rear bearing				H187.25	>>>>>>>>>>>>>>>>>>
09.B0019	Rear bearing intermed. gear				H2687.25	>>>=>
09.B0016	Torque meter bearing				H2687.25	>>>=>
09.B0047	Fuel filter element	9560149630			H69.43	>>>>>>
09.B0048	Oil filter element	9560149630			H69.43	>>>>>>
09.B0051	Engine Oil 5CST	MOBIL JET 2			a0 m1 g23	>>>>>

GRAFICO DELLE RIMANENZE (SB, AD, PA) MOTORE ARRIUS 1A P/N 0319005130 S/N 2316

STATUS: ORE 2312.35 CICLI 4011.80

CODICE	DESCRIZIONE	RIMANENZA	. 100 . 200 . 300 . 400 . 500 . 600 . 700 . 800 . 900 . 1000 . 1100 . 1200 . 1300
09.C0007	Tu 319-72-0109 M02 rear bear.nut	H187.25	>>>>>>>>>>>>>>>>>>
09.C0020	151 Tu 319-72-0808 Centrifug.diff.chk	H69.43	>>>>>>
09.C0033	372 Tu 319-72-0809 Asbestos Parts	H187.25	>>>>>>>>>>>>>>>>>>
09.C0039	00 TU 319-72-0811 SLL degrease	SCADUTO	
09.C0002	2001-11 Main Fuel Injector	H156.57	>>>>>>>>>>>>>>>
09.C0015	Tu 319.73.0048 Fuel filter contam	H78.36	>>>>>>>
09.C0018	99 Easa 2005-4011 Test FT Overspeed	H78.36	>>>>>>>